

A wide-angle photograph of a coastal landscape. In the foreground, there's a rocky shoreline on the left transitioning into a sandy beach. The ocean waves are breaking near the shore. In the middle ground, several people are scattered across the beach, some in the water. The background features large, rounded hills or mountains under a clear blue sky with a few wispy clouds.

# VIGILANCIA Y CONTROL PLAYAS & PISCINAS SEMANA 17



# CALIFICACIÓN SANITARIA DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA S.E. N°17

Nombre de la Playa	Calidad microbiológica	Calidad de la arena	Recipientes para residuos sólidos	Disposición de servicios higiénicos
Paraiso	B	R	A	A
Cabeza de León	B	R	P	P
Playa Chica	B	R	A	A
Colorado	B	R	A	A
Hornillos	B	B	P	P
El Potrero	B	B	P	P
Centinela	B	R	A	A
Las Liseras	B	B	P	A
Tambo de Mora	B	R	A	A
Los Viños	B	R	A	A
Las Albuferas	B	B	P	P

<b>B: Buena</b>	<b>P: Presencia</b>
<b>M: Mala</b>	<b>A: Ausencia</b>
<b>R: Regular</b>	

# **TABLA PARA EL CALCULO DEL INDICE DE CALIFICACIÓN SANITARIA DE PLAYAS (ICSP)**

Criterio	Variable	Rango de Valor	Puntaje	Calificacion	Puntaje maximo por variable
a. Control de Calidad Microbiologica	Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml)	0-200	0.50	Buena	0.50
		>200	0.00	Mala	
b. Control de Calidad de Limpieza	Limpieza de la playa	Ausencia de residuos solidos	0.40	Buena	0.40
		Residuos Solidos hasta 1a 15 en 10 m <sup>2</sup>	0.20	Regular	
		Residuos Solidos mayor de 1a 15 en 10 m <sup>2</sup>	0.00	Mala	
	Recipientes para Deposito de Residuos Solidos	Disponibles y en buen estado	0.05	Presencia	0.05
		No disponibles o en mal estado	0.00	Ausencia	
c.Control de Presencia de Servicios Higienicos	Disponibilidad de Servicios Higienicos	Disponibles limpios y en funcionamiento	0.05	Presencia	0.05
		No disponibles o estan sucios o no funcionan	0.00	Ausencia	

# CALIFICACION SANITARIA DE PLAYAS POR S.E. 17 -2019

Calificación Sanitaria de Playas de la Provincia de Huaura por Semanas Epidemiológicas	
Playa/ Semana Epidemiologica	Semana Epidemiológica
	S.E. 17- 2019
Paraiso	NS
Cabeza de Leon	NS
Playa Chica	NS
Colorado	NS
Hornillos	S
El Potrero	S
Centinela	NS
Las Liseras	NS
Tambo de Mora	NS
Los Viños	NS
Las Albuferas	S

SALUDABLE

NO SALUDABLE

# VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS S.E. 17-2019

VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS CALIFICACION SANITARIA DE PISCINAS HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL ÁREA DE SALUD AMBIENTAL												
Mes: S.E. N°17 Año: 2019												
Nº	Nº	Nombre de la Piscina	Dirección	Distrito	Tipo	Clasificación	Calificación Obtenida en los Criterios de Evaluación				Calificación Sanitaria	Fecha de Evaluación
							Calidad Microbiológica	Calidad de Equinamiento	Control de Calidad de	Control del Ordenamiento Documentario		
Huacho												
1	1	Club Tennis Huacho.	Calle Moore N° 212.	Huacho	PPUC	Patrulla					Saludable	20/04/2019
					Recreacional							20/04/2019
2	2	Hotel Centenario.	Av. 28 de Julio N° 835.		PPUC	Patrulla					Mantenimiento	20/04/2019
					Recreacional							20/04/2019
3	3	Hotel Pacífico S.R.L.	Av. 28 de Julio N° 478.		PPUC	Recreacional						20/04/2019
4	4	Hotel Sol Palmeras.	Calle José Carlos Mariátegui N° 360. Amanv		PPUC	Recreacional					Mantenimiento	20/04/2019
5	5	Hotel La Casa del Algodón	Av. Mariscal Castilla N° 270.		PPUC	Patrulla					Mantenimiento	20/04/2019
					Recreacional						Mantenimiento	20/04/2019
6	6	I.E.P."Nuestra Señora de la	Av. San Martín N° 442.	Huacho	PPUC	Recreacional					Cerrado	20/04/2019
					Patrulla							20/04/2019
7	7	San Pedro.	Playa Chorillos.		PP	Recreacional	Cloro residual deficiente. Elevada turbiedad.			No muestra libro de registro. No cuenta con aprobación sanitaria.	No Saludable	20/04/2019
					Patrulla							
8	8	Villa Deportiva Los Delfines	Av. Luna Arieta S/N.		PPUC	Recreacional					Mantenimiento	20/04/2019
				Huamay	Patrulla							20/04/2019
					Recreacional							
Huamay												
9	1	Centro Recreacional Inversiones y Negociaciones FYM E.I.R.L - Los Pinos.	Calle Esteban Pichilingue y Pasaje Gertrudis.	Huamay	PPUC	Patrulla					Cerrado	20/04/2019
						Recreacional					Cerrado	
10	2	Mundo Magico	Av. Pedro P. Herrera	Huamay	PPUC	Patrulla					Mantenimiento	20/04/2019
11						Recreacional					Mantenimiento	20/04/2019
Sayán												
32	1	Municipalidad Distrital de Sayán	Calle Grau N° 258.	Sayán	PPUC	Recreacional					Cerrado	23/04/2019
33		Restaurant Campesino "Tierra del Sol"	La ensenada	Sayán	PPUC	Recreacional					Cerrado	23/04/2019
34	2	Hotel Vanesa-Intikaypi	Jr. Gral. Agustín Gammarra	Sayán	PPUC	Recreacional					Cerrado	23/04/2019
Vegueta												
35	1	Municipalidad Distrital de Vaguata	Av. Emancipación S/N - Ñaña las Lleras	Vegueta	PPUC	Recreacional				No presentó aprobación sanitaria	No Saludable	23/04/2019



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
RED DE SALUD HUaura OYON



# GALERÍA FOTOGRÁFICA

*Playa Chica*



*Playa Tambo de Mora*



*Laguna Las Albuferas*



*Playa Cabeza de León*





GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
RED DE SALUD HUAURA OYON

# GALERÍA FOTOGRÁFICA




*Piscina Los Delfines Cerrado*



*Piscina San Pedro*



*Piscina La Casa del Algodon En Mantenimiento*



*Piscina Club Tennis Huacho*

