



VIGILANCIA Y CONTROL

PLAYAS & PISCINAS

SEMANA 37



VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS S.E. 37-2019

		VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS CALIFICACIÓN SANITARIA DE PISCINAS HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL ÁREA DE SALUD AMBIENTAL											
Mes: S.E. N°37												Año: 2019	
N°	N°	Nombre de la Piscina	Dirección	Distrito	Tipo	Clasificación	Calificación Obtenida en los Criterios de Evaluación				Calificación Sanitaria	Fecha de Evaluación	
							Calidad Microbiológica	Calidad de Equipamiento	Control de Calidad de	Control del Ordenamiento Documentario			
Huacho													
1	1	Club Tennis Huacho.	Calle Moore N° 212.	Huacho	PPUC	Patera					Mantenimiento	9/09/2019	
						Recreacional						Mantenimiento	9/09/2019
2	2	Hotel Centenario.	Av. 28 de Julio N° 835.		PPUC	Patera					Mantenimiento	9/09/2019	
						Recreacional							9/09/2019
3	3	Hotel Pacifico S.R.L.	Av. 28 de Julio N° 478.		PPUC	Recreacional					Mantenimiento	9/09/2019	
4	4	Hotel Sol Palmeras.	Calle José Carlos Mariátegui N° 350 - Amav.		PPUC	Recreacional					Saludable	9/09/2019	
5	5	Hotel La Casa del Algodón	Av. Mariscal Castilla N° 270.		PPUC	Patera					Mantenimiento	9/09/2019	
						Recreacional						Mantenimiento	9/09/2019
6	6	I.E.P.*Nuestra Señora de la	Av. San Martín N° 442 .		PPUC	Recreacional					Mantenimiento	9/09/2019	
7	7	San Pedro.	Playa Chorillos.		PP	Patera					Vacia	9/09/2019	
				Recreacional						Vacia	9/09/2019		
8	8	Villa Deportiva Los Delfines	Av. Luna Arrieta S/N.	PPUC	Patera					Mantenimiento	9/09/2019		
					Recreacional							9/09/2019	
Hualmay													
9	1	Centro Recreacional Inversiones y Negociaciones FYM E.I.R.L.- Los Pinos.	Calle Esteban Pichlingue y Pasaje Gertrudis.	Hualmay	PPUC	Patera					Cerrado	9/09/2019	
						Recreacional							Cerrado
10	2	Mundo Magico	Av. Pedro P. Herrera	Hualmay	PPUC	Patera					Mantenimiento	9/09/2019	
11						Recreacional						Mantenimiento	9/09/2019



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUAURA OYON

GALERÍA FOTOGRÁFICA



Piscina Los Delfines Cerrado



Piscina San Pedro -vacía



Piscina La Casa del Algodón -mantenimiento



Piscina Club Tennis Huacho -Mantenimiento

