

VIGILANCIA Y CONTROL

PLAYAS & PISCINAS

SEMANA 47



CALIFICACIÓN SANITARIA DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA S.E. N°47

Distrito	Nombre de la Playa	Calidad microbiológica	Calidad de la arena	Recipientes para residuos sólidos	Disposicion de servicios higiénicos
Huacho	Paraiso	B	R	A	A
	Cabeza de León	B	R	A	A
	Playa Chica	B	R	A	A
	Colorado	B	R	A	A
	Hornillos	B	R	A	A
Carquín	El Potrero	B	B	P	P
Huaura	Centinela	B	B	P	P
Végueta	Las Liseras	B	R	P	A
	Tambo de Mora	B	R	A	A
	Los Viños	B	R	P	P
	Las Albuferas	B	B	P	P

B: Buena

P: Presencia

M: Mala

A: Ausencia

R: Regular

TABLA PARA EL CALCULO DEL INDICE DE CALIFICACIÓN SANITARIA DE PLAYAS (ICSP)

Criterio	Variable	Rango de Valor	Puntaje	Calificacion	Puntaje maximo por variable
a. Control de Calidad Microbiologica	Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml)	0-200	0.50	Buena	0.50
		>200	0.00	Mala	
b. Control de Calidad de Limpieza	Limpieza de la playa	Ausencia de residuos solidos	0.40	Buena	0.40
		Residuos Solidos hasta 1a 15 en 10 m ²	0.20	Regular	
		Residuos Solidos mayor de 1a 15 en 10 m ²	0.00	Mala	
	Recipientes para Deposito de Residuos Solidos	Disponibles y en buen estado	0.05	Presencia	0.05
		No disponibles o en mal estado	0.00	Ausencia	
	Disponibilidad de Servicios Higienicos	Disponibles limpios y en funcionamiento	0.05	Presencia	0.05
		No disponibles o estan sucios o no funcionan	0.00	Ausencia	

CALIFICACION SANITARIA DE PLAYAS POR S.E. 47 -2019

Calificación Sanitaria de Playas de la Provincia de Huaura Semana Epidemiológica - 2019		
Distrito	Nombre de la Playa	SE N° 47
Huacho	Paraiso	NS
	Cabeza de León	NS
	Playa Chica	NS
	Colorado	NS
	Hornillos	NS
Carquín	El Potrero	S
Huaura	Centinela	S
Végueta	Las Liseras	NS
	Tambo de Mora	NS
	Los Viños	NS
	Las Albuferas	S

SALUDABLE

NO SALUDABLE

VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS S.E. 47-2019



VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS
CALIFICACIÓN SANITARIA DE PISCINAS
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
ÁREA DE SALUD AMBIENTAL



Mes: S. E. N°47

Año: 2019

Anexo 2												
N°	N°	Nombre de la Piscina	Dirección	Distrito	Tipo	Clasificación	Calificación Obtenida en los Criterios de Evaluación				Calificación Sanitaria	Fecha de Evaluación
							Calidad Microbiológica	Calidad de Equipamiento	Control de Calidad de	Control del Ordenamiento Documentario		
	Huacho											
1	1	Club Tennis Huacho.	Calle Moore N° 212.	Huacho	PPUC	Palera					Mantenimiento	19/11/2019
						Recreacional					Saludable	19/11/2019
2	2	Hotel Centenario.	Av. 28 de Julio N° 835.		PPUC	Palera					Mantenimiento	19/11/2019
						Recreacional						19/11/2019
3	3	Hotel Pacifico S.R.L.	Av. 28 de Julio N° 478.		PPUC	Recreacional					Mantenimiento	19/11/2019
4	4	Hotel Sol Palmeras.	Calle José Carlos Mariátegui N° 350 - Amay		PPUC	Recreacional						19/11/2019
5	5	Hotel La Casa del Algodón	Av. Mariscal Castilla N° 270.		PPUC	Palera					Mantenimiento	19/11/2019
						Recreacional					Mantenimiento	19/11/2019
6	6	I.E.P."Nuestra Señora de la	Av. San Martín N° 442 .		PPUC	Recreacional					Mantenimiento	19/11/2019
7	7	San Pedro.	Playa Chorillos.		PP	Palera					Vacia	19/11/2019
						Recreacional					Vacia	19/11/2019
8	8	Villa Deportiva Los Delfines	Av. Luna Arrieta S/N.	PPUC	Palera					Mantenimiento	19/11/2019	
					Recreacional						19/11/2019	
	Hualmay											
9	1	Centro Recreacional Inversiones y Negociaciones FYM E.I.R.L.- Los Pinos.	Calle Esteban Pichilingue y Pasaje Gertrudis.	Hualmay	PPUC	Palera					Cerrado	19/11/2019
						Recreacional					Cerrado	
10	2	Mundo Magico	Av. Pedro P. Herrera	Hualmay	PPUC	Palera						
11						Recreacional						

VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS S.E. 47-2019



VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS
CALIFICACIÓN SANITARIA DE PISCINAS
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
ÁREA DE SALUD AMBIENTAL



Mes: S.E. N°47

Año: 2019

Mesa S.E. N° 47													Anexo 20
N°	N°	Nombre de la Piscina	Dirección	Distrito	Tipo	Clasificación	Calificación Obtenida en los Criterios de Evaluación				Calificación Sanitaria	Fecha de Evaluación	
							Calidad Microbiológica	Calidad de Equipamiento e	Control de Calidad de	Control del Ordenamiento Documentario			
	Sayán												
32	1	Municipalidad Distrital de Sayán	Calle Grau N° 258.	Sayán	PPUC	Recreacional							
33		Restaurant Campestre "Tierra del Sol"	La ensenada	Sayan	PPUC	Recreacional							
34	2	Hotel Vanesa-Intikaypi	Jr. Gral. Agustín Gammarra	Sayán	PPUC	Recreacional					Mantenimiento	21/11/2019	
	Vegueta												
35	1	Municipalidad Distrital de Vegueta	Av. Emancipación S/N - Óvalo Las Liseras	Vegueta	PPUC	Recreacional					Cerrado	21/11/2019	



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUAURA OYON

GALERÍA FOTOGRÁFICA



Playa Hornillos



Laguna Las Albuferas



Playa Los Viños



Playa Chica





GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUAURA


GALERÍA FOTOGRÁFICA




Piscina La Casa del Algodón en



Mantenimiento la recreacional y patera



Piscina I.E.P. Nuestra Señora de la Merced estan llenando la piscina y falta refraccionar algunas canaletas





GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUAURA OYON

GALERÍA FOTOGRÁFICA



Piscina Hotel Centenario



trabajos de Mantenimiento



Piscina Club Tennis Huacho –Recreacional



Piscina Club Tennis Huacho –Patera

