

VIGILANCIA Y CONTROL

PLAYAS & PISCINAS

SEMANA 02



CALIFICACIÓN SANITARIA DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA S.E. N°02

Distrito	Nombre de la Playa	Calidad microbiológica	Calidad de la arena	Recipientes para residuos sólidos	Disposicion de servicios higiénicos
Huacho	Paraiso	B	B	P	P
	Cabeza de León	B	B	P	P
	Playa Chica	B	B	P	P
	Colorado	B	B	P	P
	Hornillos	B	B	P	P
Carquín	Costanera	M	B	P	P
Huaura	Centinela	B	M	A	A
Végueta	Las Liseras	B	B	P	P
	Tambo de Mora	B	R	P	P
	Los Viños	B	B	P	P
	Las Albuferas	B	R	P	P

B: Buena

P: Presencia

M: Mala

A: Ausencia

R: Regular

TABLA PARA EL CALCULO DEL INDICE DE CALIFICACIÓN SANITARIA DE PLAYAS (ICSP)

Criterio	Variable	Rango de Valor	Puntaje	Calificacion	Puntaje maximo por variable
a. Control de Calidad Microbiologica	Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml)	0-200	0.50	Buena	0.50
		>200	0.00	Mala	
b. Control de Calidad de Limpieza	Limpieza de la playa	Ausencia de residuos solidos	0.40	Buena	0.40
		Residuos Solidos hasta 1a 15 en 10 m ²	0.20	Regular	
		Residuos Solidos mayor de 1a 15 en 10 m ²	0.00	Mala	
	Recipientes para Deposito de Residuos Solidos	Disponibles y en buen estado	0.05	Presencia	0.05
		No disponibles o en mal estado	0.00	Ausencia	
	Disponibilidad de Servicios Higienicos	Disponibles limpios y en funcionamiento	0.05	Presencia	0.05
		No disponibles o estan sucios o no funcionan	0.00	Ausencia	

CALIFICACION SANITARIA DE PLAYAS POR S.E. 02 -2020

Calificación Sanitaria de Playas de la Provincia de Huaura Semana Epidemiológica - 2020		
Distrito	Nombre de la Playa	SE N° 2
Huacho	Paraiso	S
	Cabeza de León	S
	Playa Chica	S
	Colorado	S
	Hornillos	S
Carquín	Costanera	NS
Huaura	Centinela	NS
Végueta	Las Liseras	S
	Tambo de Mora	NS
	Los Viños	S
	Las Albuferas	NS

SALUDABLE

NO SALUDABLE



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUAURA OYON



GALERÍA FOTOGRÁFICA

Playa Hornillos



Playa Colorado



Playa Chica



Playa Cabeza de León





GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUAURA OYON

GALERÍA FOTOGRÁFICA



Playa Centinela



Playa Paraíso



Playa Los Viños



Playa Tambo de Mora



CALIFICACION SANITARIA DE PISCINAS POR S.E. 02 -2020



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS
CALIFICACIÓN SANITARIA DE PISCINAS
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
ÁREA DE SALUD AMBIENTAL



Mes: S.E. N°02

Año: 2020

N°	N°	Nombre de la Piscina	Dirección	Distrito	Tipo	Clasificación	Calificación Obtenida en los Criterios de Evaluación				Calificación Sanitaria	Fecha de Evaluación
							Calidad Microbiológica	Calidad de Equipamiento e Instalaciones	Control de Calidad de Limpieza	Control del Ordenamiento Documentario		
		Hualmay										
9	1	Centro Recreacional Inversiones y Negociaciones FYM E.I.R.L.- Los Pinos.	Calle Esteban Pichilingue y Pasaje Gertrudis.	Hualmay	PPUC	Patera					Saludable	9/01/2020
						Recreacional					Saludable	
10	2	Mundo Magico	Av. Pedro P. Herrera	Hualmay	PPUC	Patera						
11						Recreacional						

CALIFICACION SANITARIA DE PISCINAS POR S.E. 02 -2020



VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS
CALIFICACIÓN SANITARIA DE PISCINAS
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
ÁREA DE SALUD AMBIENTAL



Mesa: S.E. N°02

Año: 2020

Anexo 2020												
N°	N°	Nombre de la Piscina	Dirección	Distrito	Tipo	Clasificación	Calificación Obtenida en los Criterios de Evaluación				Calificación Sanitaria	Fecha de Evaluación
							Calidad Microbiológica	Calidad de Equipamiento e Instalaciones	Control de Calidad de Limpieza	Control del Ordenamiento Documentario		
Santa María												
12	1	AvantGard College.	Av. Peralvillo N° 2600.	Santa María	PPUC	Patera						
						Recreacional						
13	2	Centro Recreacional Santa María Prince.	Av. Félix B. Cárdenas N° 256.		PPUC	Patera	Cloro residual deficiente.			No cuenta con aprobación sanitaria.	No Saludable	9/01/2020
						Recreacional	Cloro residual deficiente.			No cuenta con aprobación sanitaria.	No Saludable	
14	3	Centro Recreacional Río Grande.	Av. El Milagro N° 520.		PPUC	Patera					Saludable	9/01/2020
						Recreacional					Saludable	9/01/2020
15	4	Club Tennis Huacho - Sede Campestre.	Av. Ceferino Ramírez S/N.		PPUC	Patera					Saludable	7/01/2020
						Recreacional					Saludable	
16	5	El Paraíso de la Campiña.	Calle Las Rosas S/N.		PPUC	Recreacional					Saludable	9/01/2020
17	6	Hotel El Condado.	Av. Centenario N° 150.		PPUC	Patera				No muestra libro de registro. No cuenta con aprobación sanitaria.	No Saludable	9/01/2020
						Recreacional				No muestra libro de registro. No cuenta con aprobación sanitaria.		
18	7	Hotel Kajaca.	Calle Santo Cristo N° 135.		PPUC	Patera					Saludable	7/01/2020
						Recreacional						
19	8	Hotel La Posada de Santa María.	Av. Irene Salvador N° 170.		PPUC	Patera					Saludable	9/01/2020
						Recreacional						9/01/2020
20	9	Hotel La Villa.	Av. Félix B. Cárdenas N° 196.		PPUC	Recreacional					Saludable	9/01/2020
21	10	Constructora y Gerencia C.Galeon S.A.C	Pasaje Cielo s/n-El Milagro		PPUC	Patera N° 01	Elevada turbiedad.				No Saludable	9/01/2019
						Patera N° 02	Elevada turbiedad.				No Saludable	9/01/2019
						Piscina Semi Olimpica	Elevada turbiedad.				No Saludable	9/01/2019
21	10	Hotel Paraíso del Norte.	Av. Peralvillo N° 2881 - Panamericana Norte.		PPUC	Patera N° 01					Saludable	9/01/2019
						Patera N° 02						
						Recreacional N° 01						
						Recreacional N° 02						
22	11	Hotel Restaurante Turístico Casablanca.	Calle Las Rosas N° 347.		PPUC	Recreacional					Saludable	9/01/2019
23	12	I.E.E. Luis Fabio Xammar Jurado.	Antigua Panamericana Norte N° 1450.		PPUC	Recreacional					Saludable	9/01/2019
24	13	Restaurante Campestre Mi Viejo.	Jr. Lampa N° 122.		PPUC	Recreacional						
25	14	Restaurante Campiña Park.	Av. Irene Salvador N° 1485.		PPUC	Patera						
						Recreacional						
26	15	Restaurante Cevichería Cebicheff.	Av. Centenario N° 388.		PPUC	Recreacional						
27	16	Restaurante Chinchay.	Av. Real N° 500.	PPUC	Patera					Saludable	9/01/2019	
					Recreacional							
28	17	Restaurante El Huaranguito.	Av. Centenario N° 1550.	PPUC	Patera							
					Recreacional							
29	18	Restaurante Los Mangales.	Calle Los Mangales S/N.	PPUC	Recreacional							
30	19	El Paraíso de Bona S.A.C	Av. 5 De Diciembre S/N / Jr. Atahualpa N° 133	PPUC	Recreacional							
31	20	Restaurante Madeleine.	Av. Peru N° 750.	PPUC	Recreacional							
32	21	Punto Místico	Pasaje Chilet s/n Luriana	PPUC	Recreacional	Cloro residual deficiente.			No muestra libro de registro. No cuenta con aprobación sanitaria.	No Saludable	7/01/2020	
33	22	Villa Kitzia Bungalows.	Pasaje Escolar S/N.	PPUC	Patera					Saludable	7/01/2020	
					Recreacional						7/01/2020	

CALIFICACION SANITARIA DE PISCINAS POR S.E. 02 -2020



VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS
CALIFICACIÓN SANITARIA DE PISCINAS
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
ÁREA DE SALUD AMBIENTAL



Mes: S. E. N°02

Año: 2020

N°	N°	Nombre de la Piscina	Dirección	Distrito	Tipo	Clasificación	Calificación Obtenida en los Criterios de Evaluación				Calificación Sanitaria	Fecha de Evaluación
							Calidad Microbiológica	Calidad de Equipamiento e Instalaciones	Control de Calidad de Limpieza	Control del Ordenamiento Documentario		
	Sayán											
32	1	Municipalidad Distrital de Sayán	Calle Grau N° 258.	Sayán	PPUC	Recreacional					CERRADO	9/01/2020
33		Restaurant Campestre "Tierra del Sol"	La ensenada	Sayan	PPUC	Recreacional					CERRADO	9/01/2020
34	2	Hotel Vanesa-Inikaypi	Jr. Gral. Agustín Gammarra	Sayán	PPUC	Recreacional					CERRADO	9/01/2020
	Vegueta											
35	1	Municipalidad Distrital de Vegueta	Av. Emancipación S/N - Óvalo Las Liseras.	Vegueta	PPUC	Recreacional	Cloro residual deficiente.			No muestra libro de registro. No cuenta con aprobación sanitaria.	No Saludable	7/01/2020



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUAURA OYON

GALERÍA FOTOGRÁFICA



Piscina Casa Blanca



Piscina Paraíso de la Campiña



Piscina Chinchay



Piscina I.E. Luis Fabio Xammar

