



VIGILANCIA Y CONTROL PLAYAS & PISCINAS

SEMANA 04



CALIFICACIÓN SANITARIA DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA S.E. N°04

Distrito	Nombre de la Playa	Calidad microbiológica	Calidad de la arena	Recipientes para residuos sólidos	Disposición de servicios higiénicos
Huacho	Paraiso	M	B	P	P
	Cabeza de León	B	B	P	P
	Playa Chica	B	B	P	P
	Colorado	B	B	P	P
	Hornillos	B	B	P	P
Carquín	Costanera	M	B	P	P
Huaura	Centinela	B	M	A	A
Végueta	Las Liseras	B	B	P	P
	Tambo de Mora	B	B	P	A
	Los Viños	B	B	P	P
	Las Albuferas	B	B	P	P

B: Buena	P: Presencia
M: Mala	A: Ausencia
R: Regular	

TABLA PARA EL CALCULO DEL INDICE DE CALIFICACIÓN SANITARIA DE PLAYAS (ICSP)

Criterio	Variable	Rango de Valor	Puntaje	Calificacion	Puntaje maximo por variable
a. Control de Calidad Microbiologica	Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml)	0-200	0.50	Buena	0.50
		>200	0.00	Mala	
b. Control de Calidad de Limpieza	Limpieza de la playa	Ausencia de residuos solidos	0.40	Buena	0.40
		Residuos Solidos hasta 1a 15 en 10 m ²	0.20	Regular	
		Residuos Solidos mayor de 1a 15 en 10 m ²	0.00	Mala	
	Recipientes para Deposito de Residuos Solidos	Disponibles y en buen estado	0.05	Presencia	0.05
		No disponibles o en mal estado	0.00	Ausencia	
c. Control de Presencia de Servicios Higienicos	Disponibilidad de Servicios Higienicos	Disponibles limpios y en funcionamiento	0.05	Presencia	0.05
		No disponibles o estan sucios o no funcionan	0.00	Ausencia	

CALIFICACION SANITARIA DE PLAYAS POR S.E. 04 -2020

Calificación Sanitaria de Playas de la Provincia de Huaura Semana Epidemiológica - 2020

Distrito	Nombre de la Playa	SE N° 4
Huacho	Paraiso	NS
	Cabeza de León	S
	Playa Chica	S
	Colorado	S
	Hornillos	S
Carquín	Costanera	NS
Huaura	Centinela	NS
Végueta	Las Liseras	S
	Tambo de Mora	NS
	Los Viños	S
	Las Albuferas	S

SALUDABLE

NO SALUDABLE

CALIFICACION SANITARIA DE PISCINAS POR S.E. 04 -2020



VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS
 CALIFICACIÓN SANITARIA DE PISCINAS
 HOSPITAL HUACHO HUaura OYON Y SBS
 UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
 ÁREA DE SALUD AMBIENTAL



Mes: S.E. N°04

Año: 2020

Nº	Nº	Nombre de la Piscina	Dirección	Distrito	Tipo	Clasificación	Calificación Obtenida en los Criterios de Evaluación				Calificación Sanitaria	Fecha de Evaluación
							Calidad Microbiológica	Calidad de Equipamiento e Instalaciones	Control de Calidad de Limpieza	Control del Ordenamiento Documentario		
Huacho												
1	1	Club Tennis Huacho.	Calle Moore N° 212.	Huacho	PPUC	Patrera					Saludable	22/01/2020
						Recreacional					Saludable	22/01/2020
2	2	Hotel Centenario.	Av. 28 de Julio N° 835.		PPUC	Patrera					Saludable	22/01/2020
						Recreacional					Saludable	22/01/2020
3	3	Hotel Pacífico S.R.L.	Av. 28 de Julio N° 478.		PPUC	Recreacional					Mantenimiento	22/01/2020
4	4	Hotel Sol Palmeras.	Calle José Carlos Mariátegui N° 350. Amanv		PPUC	Recreacional				NO CUMPLE CON APROBACIÓN Sancitorio	No Saludable	22/01/2020
5	5	Hotel La Casa del Algodón.	Av. Mariscal Castilla N° 270.		PPUC	Patrera					Mantenimiento	22/01/2020
						Recreacional					Mantenimiento	22/01/2020
6	6	I.E.P."Nuestra Señora de la Merced"	Av. San Martín N° 442.		PPUC	Recreacional					Mantenimiento	22/01/2020
7	7	San Pedro.	Playa Chorillos.		PP	Patrera					Mantenimiento	22/01/2020
						Recreacional					Mantenimiento	22/01/2020
8	8	Villa Deportiva Los Delfines.	Av. Luna Arrieta S/N.		PPUC	Patrera					Mantenimiento	22/01/2020
						Recreacional					Mantenimiento	22/01/2020

CALIFICACION SANITARIA DE PISCINAS POR S.E. 04 -2020



GORE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS
CALIFICACION SANITARIA DE PISCINAS
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
ÁREA DE SALUD AMBIENTAL



Año: 2020

Mes S.E. N°04												
Nº	Nº	Nombre de la Piscina	Dirección	Distrito	Tipo	Clasificación	Calificación Obtenida en los Criterios de Evaluación				Calificación Sanitaria	Fecha de Evaluación
							Calidad Microbiológica	Calidad de Equipo e Instalaciones	Control de Calidad de Limpieza	Control del Ordenamiento Documentario		
Huamay												
9	1	Centro Recreacional Inversiones y Negociaciones FYM E.I.R.L.- Los Pinos.	Calle Esteban Pichilingue y Pasaje Gentrudis.	Huamay	PPUC	Patrón					Saludable	23/01/2020
						Recreacional					Saludable	23/01/2020
10	2	Mundo Mágico	Av. Pedro P. Herrera	Huamay	PPUC	Patrón	Cloro residual deficiente.	Cuerpo de agua Mala		No cuenta con aprobación sanitaria.	No Saludable	23/01/2020
11						Recreacional	Cloro residual deficiente.	Cuerpo de agua Mala		No cuenta con aprobación sanitaria.	No Saludable	23/01/2020

CALIFICACION SANITARIA DE PISCINAS POR S.E. 04 -2020



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD



VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS
CALIFICACIÓN SANITARIA DE PISCINAS
HOSPITAL HUACHO HUARRA OYON Y SBS
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
ÁREA DE SALUD AMBIENTAL

Mes: S.E. N°04

Año: 2020

Nº	Nº	Nombre de la Piscina	Dirección	Distrito	Tipo	Clasificación	Calificación Obtenida en los Criterios de Evaluación				Calificación Sanitaria	Fecha de Evaluación
							Calidad Microbiológica	Calidad de Equipamiento e Instalaciones	Control de Calidad de Limpieza	Control del Ordenamiento Documentario		
Sayán												
32	1	Municipalidad Distrital de Sayán	Calle Grau N° 258.	Sayán	PPUC	Recreacional	Cloro residual deficiente.			No muestra libro de registro. No cuenta con aprobación sanitaria.	No Saludable	20/01/2019
33		Restaurant Campesino "Tierra del Sol"	La ensenada	Sayan	PPUC	Recreacional	Cloro residual deficiente. Elevada turbiedad.			No muestra libro de registro. No cuenta con aprobación sanitaria.	No Saludable	20/01/2019
34	2	Hotel Vanesa-Intikaypi	Jr. Gral. Agusín Gammarra	Sayán	PPUC	Recreacional	Cloro residual deficiente.			No muestra libro de registro. No cuenta con aprobación sanitaria.	No Saludable	20/01/2019
Vegueta												
35	1	Municipalidad Distrital de Vegueta	Av. Emancipación S/N - Óvalo Las Liseras.	Vegueta	PPUC	Recreacional				No cuenta con aprobación sanitaria.	No Saludable	21/01/2020



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUaura Oyon


GALERÍA FOTOGRÁFICA



Piscina Sol y Palmeras



Piscina Hotel Pacifico en mantenimiento



Piscina Club Tennis Huacho



Piscina Ilos Delfines (Mantenimiento)





GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUAURA OYON



GALERÍA FOTOGRÁFICA

Piscina Los Pinos (Huarmav)



Piscina Club Tennis Huacho





GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUaura OYON



GALERÍA FOTOGRÁFICA

Playa Centinela



Playa Hornillos



Playa Paraíso



Playa Colorado

