

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES URBANOS

AGOSTO 2018






Distritos para Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos Red Huaura – Oyón / Agosto 2018



RIESGO SANITARIO	
CALIFICACION	0 - 10%
	MINIMO
	11 - 25%
	26 - 50%
	51 - 100%
	MUY ALTO





Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Caleta de Carquín



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)		
Caleta Carquín	Agosto	23	Caleta Carquín	Psje. José Olaya/ Av.San Martín; Ref. Cerca a la loza deportiva.	41.66	0.40		
				Calle Costanera	41.66	1.00		
	Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total							
						41.66		
						1.40		

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Caleta de Carquín** se obtuvo los siguientes resultados 1.40 m³ de acúmulo de residuos, así mismo se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 41.66%, categorizado en Riesgo Sanitario **Alto**.



Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Huacho



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Huacho	Agosto	13	Amay	Calle Ausejo Pintado frente al Lt. 3	50	0.01
				Calle Bellavista / Av. Cincuentenario	33.33	0.01
				Calle Leoncio Prado / Calle Alfonso Ugarte	25.00	0.01
				Calle Leoncio Prado / Calle Ausejo Salas	25.00	0.01
				Calle La Paz / Calle Salaverry	33.33	0.05
				Calle Salaverry (frente a la loza deportiva)	25.00	0.01
				Av. Moore N°245	25.00	0.50
				Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total	30.95	0.6

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Huacho** se obtuvo los siguientes resultados 30.95 m³ de acúmulo de residuos, así mismo se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 39.80%, categorizado en Riesgo Sanitario **Alto**.



Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Santa María



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Santa Maria	Agosto	13	Los Pinos	Nueva Panamericana Norte y Calle. Prolong. Félix B. Cárdenas	66.66	1.5
			Los Pinos - AA.VV. San Antonio	Frente Mz. J Lt 3 II etapa	41.66	0.1
			Los Pinos	Calle los Sauces/Av los Proceres I etapa	50.00	0.1
			Los Pinos	Prolg. Félix B.Cárdenas III etapa	41.66	0.8
			Los Pinos	Nueva Panamericana norte. Ref. cerca al puente peatonal	25.00	0.9
			Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total		45.00	3.4

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Santa María** se obtuvo los siguientes resultados 3.4 m³ de acúmulo de residuos, así mismo se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 45%, categorizado en Riesgo Sanitario **Muy Alto**.



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.


Micro Red Huaura

Distrito de Huaura – Localidad de Huaura



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)	
Huaura	Agosto	8	Huaura	21 de Enero I Etapa s/n	16.00	0.10	
				21 de Enero I Etapa s/n	25.00	0.08	
		9		Av. Fumagali s/n	16.60	0.080	
				Av. Fumagali s/n	33.30	0.240	
		18		Av. Fumagali s/n	41.60	0.50	
		Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total		26.50	1.00		

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Solidos Municipales Urbanos en el Distrito de Hualmay, evaluada por la Micro Red Hualmay obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 26.50%, categorizado en **Riesgo Regular**.



**Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.
Micro Red Végueta - Distrito de Végueta**

DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Végueta	Agosto	9	Expansion Urbana	espalda del grifo	33.30	0.50
		13	La Perlita	4ta Calle	50.00	0.20
		14	Muralla Alta	Muralla alta	50.00	0.50
		15	Primavera	Av. Primavera	33.30	0.50
		24	Medio Mundo	Albuferas de Medio Mundo	50.00	0,5
		Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total				43.32

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la Vigilancia de Gestión de Residuos Solidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Végueta**, evaluado por la Micro Red Végueta obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 43.32%, categorizado en **Riesgo Alto**.



Galería Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Carquin



Pasaje José Olaya/ San Martin, frente a la playa



Calle Costanera



Calle Costanera



Calle Costanera



Galería Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Huacho



Calle Bellavista / Av. Cincuentenario



Calle. Leoncio Prado / calle Alfonso Ugarte.



Calle Leoncio Prado / Calle Ausejo Salas



Calle Salaverry / Calle La Paz



Galería Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos – Santa María



Ingreso a Los Pinos altura de la Nueva Panamericana Norte



Los Pinos Frente Mz. J Lt. 3



Calle Los Sauces / Av. Los Proceres.



Prolong. Félix Cárdenas- Los Pinos.