

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES URBANOS

JULIO 2018






Distritos para Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos Red Huaura – Oyón / Julio 2018



RIESGO SANITARIO	
CALIFICACION	
0 - 10%	MINIMO
11 - 25%	REGULAR
26 - 50%	ALTO
51 - 100%	MUY ALTO





Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Caleta de Carquín



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Caleta Carquín	Julio	23	Caleta Carquín	Psje. José Olaya/ Av.San Martín; Ref. Cerca a la loza deportiva.	41.66	0.30
				calle San Paulo.Ref. por el cementerio	66.67	0.30
				Calle Jose María Romero. Ref. Mz. E Lt.2	33.33	0.10
				Jr. Simón Bolívar / Jr.Arica	50.00	0.10
				Calle Costanera/calle Miaramar	41.67	0.08
				Calle Costanera	33.33	0.20
				Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total	44.44	1.08

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Caleta de Carquín** se obtuvo los siguientes resultados 1.08 m³ de acúmulo de residuos, así mismo se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 44.44%, categorizado en Riesgo Sanitario **Alto**.




Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Huacho



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Huacho		23	Amay	Pasaje Los Olivos	41.67	0.7
				Calle Ausejo Pintado frente al Lt. 3	66.67	0.5
Huacho (Manzanares)	Julio	04 Y 20	IV Etapa	Nueva Generación	33.33	4.0
			III Etapa	Camino de Dios	41.00	2.0
			II Etapa	La Victoria	41.00	4.0
			I Etapa	Amazonas	33.33	3.0
			Fonavi	Entrada a FONAVI	33.33	4.0
				espalda a Fonavi	33.33	4.0
			Puerto Alto	Pampa 23 de Abril	41.00	4.0
			Manchurria	Manchurria/Psje San Pedro	33.33	1.0
			Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total		39.80	27.2

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de Huacho se obtuvo los siguientes resultados 27.2 m³ de acúmulo de residuos, así mismo se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 39.80%, categorizado en Riesgo Sanitario **Alto**.



Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Santa María

DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Santa Maria	Julio	23	Los Pinos	Nueva Panamericana Norte y Calle. Prolong. Félix B. Cárdenas	66.67	3
			Los Pinos - AA.VV. San Antonio	Frente Mz. J Lt 3 II etapa	33.33	0.2
				Frente Mz. Y Lt 9 II etapa	33.33	0.1
				Frente Mz. D Lt 4 II etapa		
			Los Pinos - AA.VV. Cerro Colorado	Frente Mz. M Lt 3 II etapa	50.00	0.1
			Los Pinos - AA.VV. Maricio- Estrella	Los Pinos - AA.VV. Maricio- Estrella	33.33	0.1
			Los Pinos	Calle los Sauces/Av los Proceres I etapa	33.33	0.01
			Los Pinos	Prolg. Félix B.Cárdenas III etapa	33.33	0.1
			Los Pinos	Nueva Panamericana norte. Ref. cerca al puente peatonal	33.33	0.1
		23	AA.VV. Sol Naciente	Zapata	58.30	3
		24	San Bartolomé	Av. 28 de Julio	50.00	3
		30	Los Pinos	Nueva Pan. Norte frente al grifo Primax	50.00	8
Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total					43.18	17.71

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Santa María** se obtuvo los siguientes resultados 17.71 m³ de acúmulo de residuos, así mismo se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 43.18%, categorizado en Riesgo Sanitario **Muy Alto**.



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.

Micro Red Huaura

Distrito de Huaura – Localidad de Huaura



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Huaura	Julio	12	Huaura	Av. San Francisco N°255	58.00	0.02
				Av. Las Malvinas	45.83	0.02
				Calle El balcón Frente al mercado Municipal	33.30	0.30
				Calle Carlos Manrique Cdra 2	58.33	0.003
				Comercial Brenda (mercado)	33.33	0.002
				Av. Coronel Portillo	61.66	0.082
				Av. San Francisco S/N	66.66	0.007
				Av. San Francisco S/N	41.66	0.02
		23		Av. Coronel Portillo N°420	41.66	0.003
Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total					48.94	0.45

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de Hualmay, evaluada por la Micro Red Hualmay obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 48.94%, categorizado en **Riesgo Regular**.



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.
Micro Red Végueta - Distrito de Végueta

DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Végueta	Julio	12	La Perlita	4ta Cdra	33.30	0.50
		12	La Maquina	La Maquina	41.60	0.50
		18	Primavera	Av. Primavera	25.00	0.50
		19	Tres Piedras	Av. Las Americas	25.00	0.50
		23	Medio Mundo	Expansión Urbana Baja	33.30	0.50
		Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total			31.64	2.50

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Végueta**, evaluado por la Micro Red Végueta obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 31.64%, categorizado en **Riesgo Alto**.



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados. Micro Red Sayán Distrito de Sayán – Localidad de Sayán



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Sayán	Junio	6	La Villa	Los Jardiines	23.67	0.40
				Nueva Villa	19.95	0.50
				Mz a Lote 1	20.80	0.02
				Carretera	16.60	0.10
		7 Y 8	Sayán	Camino al cementerio	16.60	0.01
				Francisco Vidal	16.60	0.01
				Gral Alvarez	16.60	0.01
				Calle J.F.S.C	16.60	0.02
				Av. Patriota	16.60	0.02
				Jr Agustín Gamarra	16.60	0.02
		11	La Merced	Mz J lote 10 C	25.00	1.10
				Mz I - La Marced	25.00	0.02
				Costado Fundo Agricola	35.00	0.35
				Costado Cementerio	20.50	0.25
		13	9 de Octubre	9 de Octubre	25.00	0.01
				Mz K lote 20	21.00	0.02
				Mz Z lote 01	20.50	0.02
				Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total	20.74	2.88

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la localidad de **Sayán** perteneciente al Distrito de **Sayán** durante la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos, obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 20.74%, categorizado en **Riesgo Regular**.



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.
Micro Red Churín-Oyón
Distrito de Oyón – Localidad de Oyón



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Oyón	Julio	17 y 20	Oyón	Av. Huanuco/Alfonso Ugarte	16.67	3.00
				Av. Independencia	16.67	4.00
				Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total	16.67	7.00

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la localidad de **Oyón** perteneciente al Distrito de **Oyón** durante la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos, obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 16.67%, categorizado en **Riesgo Regular**.



Galería Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Carquin



Pasaje José Olaya/ San Martin, frente a la playa



Calle Los Pescadores / Calle Bolognesi



Calle Los Pescadores / Calle Bolognesi



Av. Industrial, altura de la fabrica



Galería Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Huacho



La Paz Cdra 2 - Amay



Calle. Ausejo Pintado Frente al Lote 3



Av. La Paz Cdra. 7 - Amay



Calle Mariscal Castilla



Galería Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos – Santa María



la Nueva Panamericana Norte y calle Félix B. Cárdenas



Los Pinos Frente Mz. J Lt. 3



Antigua Panamericana Norte Frente al Terminal Terrestre.



Av. San Antonio – loza deportiva