

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES URBANOS

JUNIO 2018






Distritos para Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos Red Huaura – Oyón / Junio 2018



RIESGO SANITARIO	
CALIFICACION	0 - 10%
	MINIMO
	11 - 25%
	26 - 50%
	51 - 100%
	MUY ALTO





Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Caleta de Carquin



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Caleta Carquín	Junio	11	Caleta Carquín	Psje. José Olaya/ Av. San Martín; frente a la playa	41.66	0.01
		28		calle Los Pescadores / calle Bolognesi	41.66	0.01
				Av. Industrial	41.66	0.01
				Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total	41.66	0.03

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Caleta de Carquin** se obtuvo los siguientes resultados 0.03 m³ de acúmulo de residuos, así mismo se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 41.66%, categorizado en Riesgo Sanitario **Alto**.



Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Huacho



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Huacho	Junio	11	Amay	Pasaje Los Olivos	25.00	0.8
				Calle Ausejo Pintado frente al Lt. 3	33.33	0.9
				Av. La Paz cdra 7	58.00	0.1
				Av. La Paz cdra 6	41.67	0.01
	Junio	28	Huacho	Av. La Paz	33.33	0.9
				Mercado la parada	58.00	0.1
				Luna Arrieta	41.67	0.01
				Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total	41.57	2.82

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Huacho** se obtuvo los siguientes resultados 2.82 m³ de acúmulo de residuos, así mismo se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 41.57%, categorizado en Riesgo Sanitario **Alto**.



Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Santa María



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Santa Maria	Junio	11	Los Pinos	Entrada a Los Pinos por la Nueva Panamericana Norte y Calle. Félix B. Cárdenas	66.66	0.1
			Los Pinos	Frente Mz. C Lt 13 II etapa	58.33	0.1
			Los Pinos	Av. San Antonio – loza deportiva	50.00	0.01
			Los Pinos	Prolg. Félix B.Cárdenas	38.46	0.7
		12	Humildad y Paciencia	Humildad y Paciencia	53.84	1
	Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total				53.46	1.91

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Santa María** se obtuvo los siguientes resultados 1.91 m³ de acúmulo de residuos, así mismo se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 53.46%, categorizado en Riesgo Sanitario **Muy Alto**.



Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Huacho (Manzanares)



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Huacho (Manzanares)	Junio	05 y 22	IV Etapa	Nueva Generación	33.33	4.0
				Huacho Querido	41.00	4.0
			II Etapa	La Victoria	41.00	4.0
			Fonavi	Entrada a FONAVI	33.33	4.0
				espalda a Fonavi	33.33	4.0
			Puerto Alto	Pampa 23 de Abril	41.00	4.0
			Puerto Alto	Pampa 23 de Abril	33.33	4.0
			Manchurria	Manchurria/Psje San Pedro	33.33	1.0
			Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total		36.21	29.0

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Huacho(Manzanares)** se obtuvo los siguientes resultados 29 m³ de acúmulo de residuos, así mismo se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 36.21%, categorizado en Riesgo Sanitario **Alto**.



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.
Micro Red Hualmay – Distrito de Hualmay



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Hualmay	Junio	5	Hualmay	Ca. Jose Carlos Mariátegui	25.00	2.00
				Av. Cincuentenario	16.60	2.00
				Av. Esteban Pichilingue	25.00	1.00
				Antonio Raymondi	16.60	2.00
		6	Campo Alegre	Calle Pacifico	33.30	2.00
				Ca. Los Huacos	16.60	3.00
				Av.Cincuentenario	16.60	2.00
		8	Dgo. Mandamiento	Ca. Hipolito Unanue	16.60	2.00
				Av. Mariano Melgar	16.60	2.00
				Av. Jose Baquijano	16.60	2.00
Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total					19.95	20.00

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Hualmay**, evaluada por la Micro Red Hualmay obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 19.95%, categorizado en **Riesgo Regular**.



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.


Micro Red Huaura

Distrito de Huaura – Localidad de Huaura



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Huaura	Junio	25	Huaura	Av. Coronel Portillo - frente a la I.E San Jose	33.30	0.10
				Plazuela La Paz	25.00	0.60
				Calle El balcón Frente al mercado Municipal	33.30	0.30
				Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total		30.53
						1.00

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la localidad de **Huaura** perteneciente al Distrito de **Huaura** durante la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos, obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 68.28%, categorizado en **Riesgo Alto**.



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados. Micro Red Végueta - Distrito de Végueta

DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Végueta	Junio	6	Primavera	Av. Primavera	33.30	0.50
		11	Medio Mundo	Calle Los Albuferas	33.30	0.50
		12	Mazo	Av. Las Americas	16.60	0.50
		13	bellavista	I Etapa	41.60	0.50
		21	San Martin	San Martin ultima calle por la I.E Sarita Colonia	16.60	0.50
		Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total			28.28	2.50

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Végueta**, evaluado por la Micro Red Végueta obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 28.28%, categorizado en **Riesgo Alto**.



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados. Micro Red Sayán

Distrito de Sayán – Localidad de Sayán



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Sayán	Junio	6	La Villa	Los Jardiines	23.67	0.40
				Nueva Villa	19.95	0.50
				Mz a Lote 1	20.80	0.02
				Carretera	16.60	0.10
		7 Y 8	Sayán	Camino al cementerio	16.60	0.01
				Francisco Vidal	16.60	0.01
				Gral Alvarez	16.60	0.01
				Calle J.F.S.C	16.60	0.02
				Av. Patriota	16.60	0.02
				Jr Agustín Gamarra	16.60	0.02
		11	La Merced	Mz J lote 10 C	25.00	1.10
				Mz I - La Marced	25.00	0.02
				Costado Fundo Agricola	35.00	0.35
				Costado Cementerio	20.50	0.25
		13	9 de Octubre	9 de Octubre	25.00	0.01
				Mz K lote 20	21.00	0.02
				Mz Z lote 01	20.50	0.02
				Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total	20.74	2.88

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la localidad de **Sayán** perteneciente al Distrito de **Sayán** durante la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos, obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 20.74%, categorizado en **Riesgo Regular**.



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.
Micro Red Churín-Oyón
Distrito de Oyón – Localidad de Oyón



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Oyón	Junio	14	Oyón	Av. Huanuco/estadio Oyón	16.66	0.20
				Av. Independencia	16.66	0.20
		Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total				16.66

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la localidad de **Oyón** perteneciente al Distrito de **Oyón** durante la Vigilancia de Gestión de Residuos Solidos Municipales Urbanos, obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 16.66%, categorizado en **Riesgo Regular**.



Galería Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Carquin



Pasaje José Olaya/ San Martin, frente a la playa



Calle Los Pescadores / Calle Bolognesi



Calle Los Pescadores / Calle Bolognesi



Av. Industrial, altura de la fabrica



Galería Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Huacho



La Paz Cdra 2 - Amay



Calle. Ausejo Pintado Frente al Lote 3



Av. La Paz Cdra. 7 - Amay



Calle Mariscal Castilla



Galería Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos – Santa María



la Nueva Panamericana Norte y calle Félix B. Cárdenas



Los Pinos Frente Mz. J Lt. 3



Antigua Panamericana Norte Frente al Terminal Terrestre.



Av. San Antonio – loza deportiva