

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES URBANOS

MARZO 2018






Distritos para Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos

Red Huaura – Oyón / Marzo 2018



RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO





Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Huacho

LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Huacho	Calle Libertad/Av. Moore	41.66	0.01
	Calle Ausejo Pintado frente al Lt. 3	58.33	0.2
PROMEDIO		49.99	0.21

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Solidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Huacho** se obtuvo los siguientes resultados 0.21 m³ de acúmulo de residuos, así mismo se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 49.99%, categorizado en Riesgo Sanitario **Muy Alto**.



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados. Micro Red Hualmay – Localidad Manzanares Distrito de Huacho



DISTRITO	MES	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Huacho (Manzanares)	Marzo 2018	IV Etapa	Nueva Generación	41.60	4.0
			Camino de Dios	41.60	3.0
			Huacho Querido	41.60	4.0
		II Etapa	La Victoria	50.00	5.0
		I Etapa	Entrada a FONAVI	33.33	3.0
		Puerto	Manchurria / San Pedro	50.00	4.0
		Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total			43.02
					23.0

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Huacho (Manzanares)**, evaluada por la Micro Red Hualmay se obtuvo los siguientes resultados 23.0 m³ de acúmulo de residuos, también se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 43.02%, categorizado en **Riesgo Alto**.



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados. Micro Red Hualmay – Distrito de Hualmay



DISTRITO	MES	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Hualmay	Marzo 2018	Hualmay	Av. Cincuentenario	16.60	2.00
			Psje. Tupac Amaru	16.60	2.00
			Ca. Jose Carlos Mariategui	16.60	2.00
			Ca. San Isidro	16.60	2.00
		Dgo. Mandamiento	Av. San Martin	16.60	2.00
			Ca. Hipolito Unanue	16.60	2.00
			Av. Cincuentenario	16.60	2.00
		Campo Alegre	Ca. Pacifico	33.30	3.00
			Ca. Los Huacos	25.00	2.00
			Un Primero de Mayo	16.60	2.00
Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total				19.11	21.00

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Hualmay**, evaluada por la Micro Red Hualmay obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 19.11%, categorizado en **Riesgo Regular**.



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.

Micro Red Huaura

Distrito de Huaura – Localidad de Huaura



DISTRITO	MES	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Huaura	Marzo	Huaura	Puente el Socorro	83.30	2.00
	Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total				83.30

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la localidad de **Huaura** perteneciente al Distrito de **Huaura** durante la Vigilancia de Gestión de Residuos Solidos Municipales Urbanos, obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 83.30%, categorizado en **Riesgo Muy Alto**.




Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.

Micro Red Sayán Distrito de Sayán – Localidad de Sayán



DISTRITO	MES	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Sayán	Marzo	Sayán	Av. El Malecon	69.50	0.46
			Ca. Catalino	50.00	0.11
			Casa Blanca	47.30	0.09
			Portachuelo	50.00	0.15
			Buenos Aires	44.70	0.35
		Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total		52.30	1.15

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la localidad de **Sayán** perteneciente al Distrito de **Sayán** durante la Vigilancia de Gestión de Residuos Solidos Municipales Urbanos, obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 48.60%, categorizado en **Riesgo Muy Alto**



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados. Micro Red Végueta - Distrito de Végueta



DISTRITO	MES	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Végueta	Marzo 2018	Végueta	Av. Libertadores por el Arco	25.00	0.50
		Primavera	Av. Leoncio Prado	33.30	0.50
		Mazo	Las America	25.00	0.50
		Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total		27.77	1.50

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la Vigilancia de Gestión de Residuos Solidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Végueta**, evaluado por la Micro Red Végueta obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 27.77%, categorizado en **Riesgo Alto**.



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.

Micro Red Churín-Oyón Distrito de Pachangara –Localidad de Churín



DISTRITO	MES	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Pachangara	Marzo 2018	Pachangara	Jr. Mariátegui	58.30	0.02
			Jr. Mariátegui	58.30	0.01
			Av. Simon Bolívar	41.60	0.02
			Av. Jose Olaya	58.30	0.01
			Av. Simon Bolívar	58.30	0.01
			Av. Simon Bolívar	41.60	0.03
			Av. Simon Bolívar	41.60	0.04
			Av. Simon Bolívar	58.30	0.05
			Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total	52.04	0.19

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la localidad de **Pachangara** perteneciente al Distrito de **Pachangara** durante la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos, obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 52.04%, categorizado en **Riesgo Muy Alto**



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.
Micro Red Churín-Oyón
Distrito de Paccho - Localidad de Muzga

DISTRITO	MES	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Paccho	Marzo 2018	Muzga	Chaclacalle	58.30	0.01
			Yaqúin	50.00	0.02
			Yaqúin	50.00	0.03
			Chaclacalle	50.00	0.02
			Plaza	58.30	0.02
			Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total	53.32	0.10

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la localidad de **Muzga** perteneciente al Distrito de **Paccho** durante la Vigilancia de Gestión de Residuos Solidos Municipales Urbanos, obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 53.32%, categorizado en **Riesgo Muy Alto**



Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.

Micro Red Churín-Oyón

Distrito de Oyón – Localidad de Oyón



DISTRITO	MES	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Oyón	Marzo 2018	Oyón	Av. Alfonso Ugarte	16.66	2.00
			Plaza Tupac Amaru	16.66	1.00
			Av. Huanuco	25.00	2.00
			Psje. Harlem S/N	25.00	1.00
			Jr. Raura	16.66	1.00
			Jr. Comercio	16.66	2.00
			Av. Alfonso Ugarte	25.00	1.00
			Plaza Tupac Amaru	25.00	1.00
			Av. Huanuco	16.66	1.00
			Jr. Raura	16.66	1.00
Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total				20.00	13.00

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la localidad de **Oyón** perteneciente al Distrito de **Oyón** durante la Vigilancia de Gestión de Residuos Solidos Municipales Urbanos, obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 20.00%, categorizado en **Riesgo Regular**.



Galería Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Huacho



AV. Baltazar La Rosa/Av. Moore



AV. Baltazar La Rosa/Av. Moore



Calle. Ausejo Pintado Frente al Lt 3



Calle. Ausejo Pintado Frente al Lt 3