

# RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES URBANOS

OCTUBRE 2018






# Distritos para Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos

## Red Huaura – Oyón / Octubre 2018



RIESGO SANITARIO	
CALIFICACION	0 - 10%
	MINIMO
	11 - 25% REGULAR
	26 - 50% ALTO
	51 - 100% MUY ALTO





## Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Huacho



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Huacho	Octubre	30	Amay	Calle Ausejo Pintado frente al Lt. 3	50	0.01
			Huacho	Calle Bellavista / Av. Cincuentenario	33.33	0.01
	Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total				41.67	0.02

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Huacho** se obtuvo los siguientes resultados 0.02 m<sup>3</sup> de acúmulo de residuos, así mismo se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 41.67 categorizado en Riesgo Sanitario **Alto**.



## Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Huacho



DISTRITO	MES	DÍA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%) (día 9)	VOLUMEN (M3)
Huacho (Manzanares)	Octubre	9	IV Etapa	Nueva Generación	41.70	5.0
				Huacho Querido	33.30	2.0
			II Etapa	La Victoria	41.70	2.0
			I Etapa	Amazonas	33.30	1.0
				Entrada a FONAVI	33.30	4.0
		19	Puerto	Calle Huaura	25.00	1.0
				Manchurria / Psje San Pedro	25.00	2.0
			IV Etapa	Nueva Generación	33.30	3.0
				Huacho Querido	25.00	3.0
			II Etapa	La Victoria	33.30	3.0
			I Etapa	Amazonas	33.30	4.0
				Entrada a FONAVI	33.30	4.0
			Puerto	Calle Huaura	33.30	2.0
				Manchurria / Psje San Pedro	33.30	1.0
Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total				32.11	33.33	17.0

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Huacho** se obtuvo los siguientes resultados 17m<sup>3</sup> de acúmulo de residuos, así mismo se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 33.3% categorizado en Riesgo Sanitario **Alto**.



## Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Distrito de Santa María

DISTRITO	MES	DÍA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Santa Maria	Octubre	23	Los Pinos	Nueva Panamericana Norte y Calle. Prolong. Félix B. Cárdenas	66.66	1.5
		24		AA.VV. Maricielo-Estrella	33.33	0.5
		24		AA.VV. Maricielo-Estrella	33.33	0.01
		24		AA.VV. Maricielo-Estrella	25	0.01
		24		AA. VV Cerro Colorado	33.33	0.01
		24		AA. VV Cerro Colorado - Plazuela	41.67	0.01
		24		AA. VV Cerro Colorado	33.33	0.01
		24		II Etapa	33.33	0.01
		24		III Etapa	33.33	0.01
		29		Nueva Panamericana Norte y Calle. Prolong. Félix B. Cárdenas	66.67	2
		29		Nueva Panamericana Norte antes del puente peatonal I Etapa	33.33	0.01
		29		Nueva Panamericana Norte entrada por el puente peatonal I Etapa	25	0.01
		24	AA.VV. San Antonio - Los Pinos I Etapa	Calle Los Sauces/ Av. Los Proceres	41.67	0.01
		24	AA. VV Cerro Colorado - Los Pinos I Etapa	Calle Los Sauces	33.33	0.001
		24	AA.HH La Villa II	San Bartolome II Etapa	58.30	0.8
Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total				39.44	4.901	

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la Vigilancia de Gestión de Residuos Solidos Municipales Urbanos en el Distrito de Santa María se obtuvo los siguientes resultados 4.9 m<sup>3</sup> de acúmulo de residuos, así mismo se obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 39.4%, categorizado en Riesgo Sanitario Alto.





## Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.

**Micro Red Huaura**

**Distrito de Huaura – Localidad de Huaura**



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Huaura	Octubre	11	Los Pinos	Av. Julio C.Tello s/n	41.66	0.30
				Av. Julio C.Tello s/n	41.66	0.90
				Av. Julio C.Tello s/n	41.66	0.70
		12	El Carmen	Calle Bellavista s/n y Psje. El Rosario	50.00	1.00
		Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total				41.66
						4.25

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la Vigilancia de Gestión de Residuos Solidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Huaura**, evaluada por la Micro Red Hualmay obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 41.66%, categorizado en **Riesgo Alto**.



## Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados.

### Micro Red Hualmay

#### Distrito de Hualmay – Localidad de Hualmay



DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Hualmay	Octubre	11	Hualmay	Ca. Jose Carlos Mariategui	25.00	2.00
				Av. Cincuentenario	25.00	2.00
				Av. Esteban Pichilingue	25.00	2.00
				Antonio Raymondi	25.00	2.00
		12	Dgo. Mandamiento	Ca. Hipolito Unanue	25.00	2.00
				Av. Mariano Melgar	25.00	2.00
				Av. Jose Baquijano	25.00	2.00
		24	Campo Alegre	Calle Pacifico	33.30	2.00
				Ca. Los Huacos	25.00	2.00
				Miramar	25.00	2.00
Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total					25.83	20.00

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO




En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de Hualmay, evaluada por la Micro Red Hualmay obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 25.83%, categorizado en Riesgo Alto.



## Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados. Micro Red Végueta - Distrito de Végueta

DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Végueta	Octubre	4	Muralla	Muralla Alta	25.00	0.50
		10	Bellavista	II Etapa	41.60	0.50
		10	Expasión Alta	Por el cementerio	16.00	0.50
		17	Tupac Amaru	II Etapa	33.30	0.50
		18	Chilampa	3 era Calle	16.00	0,5
		Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total			26.38	2.00

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO



En la Vigilancia de Gestión de Residuos Sólidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Végueta**, evaluado por la Micro Red Végueta obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 26.38%, categorizado en **Riesgo Alto**.



## Evaluación sanitaria de puntos críticos encontrados. Micro Red Végueta - Distrito de Sayán

DISTRITO	MES	DIA	LOCALIDAD	UBICACIÓN	RIESGO SANITARIO (%)	VOLUMEN (M3)
Sayán	Octubre	10	La Villa	Chambara Alta	25.00	0.03
				Chambara Alta	25.00	0.02
				Chambara Alta	25.00	0.10
				Chambara Alta	25.00	0.10
				Chambara Alta	25.00	0.10
			Riesgo Sanitario Promedio / Volumen Total		25.00	0.35

RIESGO SANITARIO		
CALIFICACION	0 - 10%	MINIMO
	11 - 25%	REGULAR
	26 - 50%	ALTO
	51 - 100%	MUY ALTO

En la Vigilancia de Gestión de Residuos Solidos Municipales Urbanos en el Distrito de **Sayán**, evaluado por la Micro Red Végueta obtuvo un promedio de Riesgo Sanitario de 25%, categorizado en **Riesgo Regular**.



## Galería Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos - Huacho



Calle Bellavista / Av. Cincuentenario



Calle. Leoncio Prado / calle Alfonso Ugarte.



Calle Leoncio Prado / Calle Ausejo Salas



Calle Salaverry / Calle La Paz



## Galería Vigilancia de la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales Urbanos – Santa María



Ingreso a Los Pinos altura de la Nueva Panamericana Norte



Los Pinos Frente Mz. J Lt. 3



Calle Los Sauces / Av. Los Proceres.



Prolong. Félix Cárdenas- Los Pinos.